


# TERNAS









1/18




!



2/18






3/18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| x 2 | x 2 | x 2 | x 2 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| x 4 | x 6 | x 1 | x 1 | x 1 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 1 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 1 | x 1 | x 1 | x 3 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 |





| 25 | 26 | 27 | 28 | A |
|---|---|---|---|---|
| x 4 | x 2 | x 1 | x 2 | M8 x 30<br>x 52 |

| B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 80<br>x 40 | x 40 | M6 x 30<br>x 6 | x 6 | M6 x 80<br>x 2 |

| G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 70<br>x 10 | M6 x 50<br>x 4 | M3.5 x 30<br>x 78 | M12 x 60<br>x 4 | x 12 |

| L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|
| x 12 | x 8 | M3.5 x 16<br>x 16 | M4 x 45<br>x 4 | x 1 |

| Q | R | S | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|
| x 53 | M7 x 50<br>x 12 | x 2 | x 2 | M4 x 50<br>x 2 |






## 1

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| x 4 | x 6 | x 1 | x 1 | x 1 |

| 10 | 11 | 12 | 16 | A |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | M8 x 30<br>x 44 |










## 2 x 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | B | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | M6 x 80<br>x 10 | x 10 | x 1 |




## 3

| B | C | P |
|---|---|---|
| M6 x 80 | | |
| x 12 | x 12 | x 1 |




## 4

| F | P |
|---|---|
| M6 x 80 | |
| x 2 | x 1 |





8/18




## 5

| 13 | D | E | P |
|---|---|---|---|
| | M6 x 30 | | |
| x 2 | x 6 | x 6 | x 2 |




## 6

| B | C | P |
|---|---|---|
| M6 x 80 | | |
| x 8 | x 8 | x 1 |





9/18




## 7

| 14 | 15 | 27 | G | P |
|---|---|---|---|---|
| | | | M6 x 70 | |
| x 1 | x 2 | x 1 | x 4 | x 1 |





## 9

| J |
|---|
| M12 x 60 |
| x 4 |




## 8

| 17 | 18 | 19 | P | R |
|---|---|---|---|---|
| | | | | M7 x 50 |
| x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 12 |





10/18



## 10

| I |
|---|
| M3.5 x 30 |
| x 8 |





11/18

## 11

H — M6 x 50 — x 4


P — x 1




## 13

28 — x 2


I — M3.5 x 30 — x 68




## 12

G — M6 x 70 — x 6

P — x 1









## 14

I — M3.5 x 30 — x 2

S — x 2









## 15 x 2

22 — x 1

23 — x 1


24 — x 1

A — M8 x 30 — x 4




## 17 x 2

O — M4 x 45 — x 4





## 16 x 2

20 — x 1

21 — x 1

K — x 6










## 18 x 2

L — x 1




## 19 x 2


| 25 | 26 |
|---|---|
| x 2 | x 1 |




## 21 x 2


| M | N |
|---|---|
| x 4 | M3.5 x 16<br>x 8 |









## 20 x 2

| L |
|---|
| x 5 |









## 22

| Q |
|---|
| x 53 |
















## 23

| $T_1$ | $T_2$ |
|---|---|
| x 2 | M4 x 50<br>x 2 |




## 24

