


# PICKNES




1/4







2/4



| A | B | C |
|---|---|---|
|  |  |  |
| x 1 | x 1 | x 1 |





| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|  M6 x 12 |  M6 x 16 |  |  |
| x 4 | x 4 | x 4 | x 1 |


3/4



## 1


| A | C | 1 | 4 |
|---|---|---|---|
|  |  |  M6 x 12 |  |
| x 1 | x 1 | x 4 | x 1 |





## 2

| B | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|  |  M6 x 16 |  |  |
| x 1 | x 4 | x 4 | x 1 |




4/4