


# SOVARETO









1/4



| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| x 4 | x 2 | x 2 | x 4 |





| E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|
| x 24 | x 24 | M10 x 25<br>x 24 | x 1 | x 1 |

2/4




1 x 2

| A | B | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 1 | x 6 | x 6 | M10 x 25<br>x 6 | x 1 |





2

| C | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 12 | x 12 | M10 x 25<br>x 12 | x 1 |





3/4

3




4






2641/SOVARETO/121125/