

HONOR







1/8




2/8

A x 1	B x 1			
CR x 1	CL x 1			
D x 1	E x 1			
F x 1	G x 5	H x 1		
M20 M6 x 20 x 4	M25 M6 x 25 x 8	N50 M8 x 50 x 4	L M6 x 1	J x 4

3/8


!



4/8

2441/HONOR/230725/


2



5/8

2441/HONOR/230725/


1



6/8

2441/HONOR/230725/


3



7/8

2441/HONOR/230725/


4



6/8

2441/HONOR/230725/


5




7/8

2441/HONOR/230725/


6



7




!



!





2441/HONOR/230725/