



PEMBORKE








1/16



2/16




3/16

A1	A2	B
x 28	x 28	x 12
C	D	E
M3.5 x 16 x 42	x 4	M3.5 x 12 x 16
F	G	H
x 4	x 1	x 5
I	J	K
x 1	x 4	x 6
L1	L2	M
x 2	x 2	x 4


1

1 x 1 | D x 4




2

2 x 1 | B x 8




3

A1 x 4 | B x 4




4

J x 4




5

4 x 1 | 5 x 1 | E M3.5 x 12 x 8 | J1 x 4



6


3 x 1




7

A2

x 2




9




8

11	I
x 1	x 1



10


F	G	M
x 4	x 1	x 4



11


A2

x 2




13

6	7	8	9	10	A1
x 1	x 1	x 2	x 2	x 2	x 24




12

C	H
M3.5 x 16 x 20	x 5



14 x 2


14	A2
x 1	x 6



15 x 2

13

x 1



17 x 2


E

M3.5 x 12

x 4

J2


x 2



16

A2

x 12



18


C

M3.5 x 16

x 6

K

x 6



19

12

x 1

L1

x 2


L2

x 2


C

M3.5 x 16


x 16




21




20



22



23



1815/PEMBORKE/161122/