


# ALTAN









1/8






| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |

2/8

| E1 | E2 | F | G |
|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 3 | x 2 |

| H | I | J | K |
|---|---|---|---|
| x 1 | x 8 | x 32 | M6 x 30<br>x 32 |


| L | M | N |
|---|---|---|
| x 1 | x 2 | x 4 |



3/8


1

| A | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 4 | x 16 | x 16 | x 1 |




2

| M |
|---|
| x 1 |





4/8

1129/ALTAN/121124/


3

| B | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 4 | x 16 | x 16 | x 1 |




4


| M |
|---|
| x 1 |




5/8


1129/ALTAN/121124/

5




6


| C | D | N |
|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 4 |




6/8


1129/ALTAN/121124/

7




8


| $E_1$ | $E_2$ |
|---|---|
| x 1 | x 1 |





7/8

1129/ALTAN/121124/

9




10





1129/ALTAN/121124/