



SOLID








1/8




2/8

A  x 1	B  x 1	CL  x 1
CR  x 1	D  x 1	E  x 1
F  x 1	G  x 5	H  x 4
I  x 4	J  x 2	K  x 2
L  x 4	M  x 1	N  x 4

3/8


1

A	C_L	C_R	I	M
x 1	x 1	x 1	M6 x 25 x 4	x 1




2

N
x 4




3

B	J	K	L	M
x 1	M6 x 30 x 2	M6 x 35 x 2	x 4	x 1




4

D	H	M
x 1	M6 x 20 x 4	x 1




5

F	G
x 1	x 5





6


E
x 1



7







2192/SOLID/220424/