



REDDING







1/6




1 x 5	2 x 1	3 x 1
4 x 1	5 x 1	6 x 1
A M6 x 20 x 4	B x 1	


2/6


3/6

1




3






2



4



4/6

5/6

!

