


MILLS




1/8









2/8

2278/MILLS/290426/




3/8

1  x 1	2  x 1	3  x 1
4  x 1	5  x 2	6  x 1
7  x 1	8  x 2	A  M6 x 70 x 4
B  M7 x 40 x 1	C  M6 x 35 x 2	D  x 1
E  M4 x 32 x 6	F  M4 x 25 x 12	G  x 2


4/8

2278/MILLS/290426/


1


1
x 1
2
x 1
1
2


2


4
x 1
5
x 2
5
4
5
2
1


3


A
M6
x
70
x 4
D
x 1
2
1
D
80%
A


4


3
x 1
C
M6
x
35
x 2
D
x 1
3
2
1
D
80%
C
3


5


D
x 1
D
100%


6


D
x 2
3
D
3

7


B
M7
x
40
x 1
D
x 1
E
M4
x
32
x 6
1
1
1
4
1
1
5
1
5
1
2
1
E
5
2
B

8


7
x 1
8
x 2
F
M4
x
25
x 12
1
2
8
7
8
2
1
F
!
7
8
8