







1/5



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 2 | x 1 | x 4 | x 4 |




| F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|
| x 10 | x 48 | x 12 | x 24 | x 20 |

| K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|
| M8 x 50 | M8 x 40 | M8 x 25 | | |
| x 6 | x 20 | x 4 | x 1 | x 1 |


2/5




## 1

| A | B | D | E |
|---|---|---|---|
| x 2 | x 2 | x 4 | x 4 |

| J | L | N | O |
|---|---|---|---|
| x 16 | M8 x 40 x 16 | x 1 | x 1 |







3/5




## 2

| C | J | L | N | O |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 4 | M8 x 40 x 4 | x 1 | x 1 |




## 3


| F | K | M | N |
|---|---|---|---|
| x 10 | M8 x 50 x 6 | M8 x 25 x 4 | x 1 |





4/5

4

| G | H | I |
|---|---|---|
| x 48 | x 12 | x 24 |



5






158/BASIC.L/061218/