















| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| x 1 | x 1 | x 1 | x 4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| x 1 | x 1 | x 1 | x 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| x 4 | x 2 | x 2 | x 2 |
| A | B | C | D |
| M6 x 45 | | M4 x 35 | M4 x 25 |
| x 10 | x 10 | x 2 | x 36 |






| E | F | G | H |
|---|---|---|---|
| x 6 | x 3 | M4 x 16<br>x 6 | x 1 |
| I | J | K | L |
| x 2 | x 2 | M3 x 14<br>x 14 | x 4 |
| M | N | O | P |
| x 2 | x 2 | M4 x 14<br>x 16 | x 1 |

## 1

| 4 | H | K |
|---|---|---|
| x 1 | x 1 | M3 x 14 x 2 |









## 2

| 8 | D |
|---|---|
| x 2 | M4 x 25 x 6 |











1807/BOVES/280122/

## 3


| 3 | 8 | D |
|---|---|---|
| x 1 | x 2 | M4 x 25 x 6 |





## 4

| 5 | J | K |
|---|---|---|
| x 1 | x 2 | M3 x 14 x 2 |











1807/BOVES/280122/

## 5


| 6 | C |
|---|---|
| x 1 | M4 x 35 x 2 |





## 6

| E |
|---|
| x 2 |











1807/BOVES/280122/

## 7


| 7 | A | B | P |
|---|---|---|---|
| x 1 | M6 x 45 x 2 | x 2 | x 1 |




## 8

| 9 |
|---|
| x 1 |







1807/BOVES/280122/


## 9

| 2 | A | B | P |
|---|---|---|---|
| x 1 | M6 x 45 x 4 | x 4 | x 1 |




## 10

| A | B | P |
|---|---|---|
| M6 x 45 x 4 | x 4 | x 1 |







1807/BOVES/280122/


## 11

| M | N | O |
|---|---|---|
| x 2 | x 2 | M4 x 14 x 16 |




## 12

| E |
|---|
| x 4 |







1807/BOVES/280122/


## 13

| 1 | D |
|---|---|
| x 1 | M4 x 25 x 8 |




## 14

| 10 | I | K |
|---|---|---|
| x 1 | x 2 | M3 x 14 x 6 |







1807/BOVES/280122/


## 15

| F | G |
|---|---|
| x 1 | M4 x 16 x 2 |




## 16

| K |
|---|
| M3 x 14 x 4 |







1807/BOVES/280122/


17

| 11 | L |
|---|---|
| x 1 | x 4 |





19 x 2

| 13 | 14 | D |
|---|---|---|
| x 2 | x 1 | M4 x 25 x 4 |





18 x 2

| 12 | F | G |
|---|---|---|
| x 1 | x 1 | M4 x 16 x 2 |




20 x 2

| 15 |
|---|
| x 1 |







1807/BOVES/280122/



1807/BOVES/280122/


21 x 2

| D |
|---|
| M4 x 25 x 4 |





23

| 16 |
|---|
| x 2 |




22






1807/BOVES/280122/



1807/BOVES/280122/