


# LAREDO









1/3



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |





| F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 1 | M6 x 12<br>x 4 | M6 x 30<br>x 4 | M6 x 40<br>x 6 |

2/3




1

| A | B | E | F | G | J |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 | M6 x 40<br>x 6 |




2

| C | D | G | H | I |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | M6 x 12<br>x 4 | M6 x 30<br>x 4 |




3/3