


HARTY




1/12





2/12





3/12


A x 1	B x 1
C x 1	D x 1
E x 1	F x 1
G x 1	H x 1
I x 3	J x 1
K x 1	


4/12


1	2A	2B
M4 x 10		
x 20	x 2	x 2
3A	3B	3C
	M4	M4 x 22
x 2	x 2	x 2
4	5A	5B
	M4 x 35	M5
x 4	x 2	x 2
5C	6	
x 2	x 12	
7A	7B	
x 4	x 4	















7


1
M4 x 10
x 16

4
x 4




8

6
x 12



9


I
x 3



10

2A
x 2

2B
x 2



11

J
x 1

K
x 1


3A
x 2

3B
M4
x 2


3C
M4 x 22
x 2

7A
x 4

7B
x 4



12



13

5A
M4 x 35
x 2

5B
M5
x 2

5C
x 2

