


# LINDE










1/5



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 |









| F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 65 | M6 x 50 | M6 x 50 | M6 x 30 | | |
| x 2 | x 2 | x 2 | x 4 | x 2 | x 1 |

2/5

## 1


| A | B | H | J | K |
|---|---|---|---|---|
| | | M6 x 50 | | |
| x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 |





## 2

| C | G | K |
|---|---|---|
| | M6 x 50 | |
| x 1 | x 2 | x 1 |





3/5


## 3

| D | E | F | I | K |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 |




## 4

| E | F | I | K |
|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 2 | x 1 |







2171/LINDE/130825/

## 5

| K |
|---|
| x 1 |






2171/LINDE/130825/