


# BRUNEMONT









1/8






| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 2 | x 1 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| x 1 | x 1 | x 3 | x 1 |

2/8




| A | B |
|---|---|
| x 8 | M4 x 60<br>x 6 |
| C | D |
| M6 x 70<br>x 10 | x 10 |
| E | F |
| x 10 | x 10 |
| G | H |
| x 1 | M4<br>x 1 |


| J | K | L |
|---|---|---|
| M4 x 30<br>x 47 | x 2 | x 2 |

3/8


!


1
1a
1
1b


2


1
x 1
C
M6
x
70
x 4
L
x 2
1
1
C
C
2b
1
L
2a
L
1
1
2
1
1
2

1


2
x 1
3
x 2
A
x 8
2
3
3
A

3


4
x 1
5
x 1
C
M6
x
70
x 6
K
x 2
1
1
1
5
2
1
1
4
2
1
c
2b
K
2a
K












4


D
x 2
E
x 2
F
x 2
G
x 1
2
5
4
1a
2
5
4
1b
G
F
E
D
2


6


6
x 1
7
x 3
B
M4
x
60
x 6
H
M4
x 1
6
7
7
7
H
B
6
7


5



D
x 8
E
x 8
F
x 8
G
x 1
1
3
3
2
1a
1
3
3
2
1b
3
G
F
E
D
C
C

7



J
M4
x
30
x 2
1
6
2
J
6
1

## 8


| 8 | J |
|---|---|
|  |  M4 x 30 |
| x 1 | x 45 |





1a





1b




## 9





2671/BRUNEMONT/111225/