


# RUBONIA









1/4



| A | B1 | B2 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 32 | M6 x 50 | M6 x 25 | | | |
| x 4 | x 4 | x 4 | x 8 | x 1 | x 4 |

2/4




## 1

| C | D | 6 |
|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 4 |




## 2


| B1 | B2 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | M6 x 50 | | |
| x 1 | x 1 | x 4 | x 4 | x 1 |





3/4

## 3


| A | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
|  |  M6 x 25 |  |  |
| x 1 | x 4 | x 4 | x 1 |





## 4

| E | 1 |
|---|---|
|  |  M4 x 32 |
| x 1 | x 4 |






2265/RUBONIA/061125/