Assemble Instruction



HardwareList

A	M6*90	20	F		2
B	M10*15	20	G	M7*50	10
C	M8*30	20	H	M4*15	8
D	M6*40	4	I	M4*30	32
E	M8*18	4			1

Parts List



Step 1



A	M6*90	12
B	M10*15	12
C	M8*30	12

Step 2



x2

C	M8*30	4			
E	M8*18	4	F		2
D	M6*30	4	H	M4*15	8

Step 3



A	M6*90	8
B	M10*15	8
C	M8*30	4

Step 4



G	M7*50	8



G	M7*50	2
I	M4*30	32