


# GASSIN









45'
2


1/10




1
x 1
2
x 1
3
x 1
4
x 2
5
x 1



1
3
4
9 x 24
7 x 3
4
6
2
8
11 x 3
5
8


6
x 1
7
x 3
8
x 2
9
x 24
10
x 48
11
x 3


A
M8 x 25
x 20
B
M8 x 60
x 4
C
M8 x 20
x 8
D
M8
x 20
E
Ø19
x 32
F
M5
x 1
G
x 4
H
M6 x 25
x 4
I
M4
x 4
J
M4
x 1
K
x 2
L
M3 x 15
x 4


## 1

| 1 | 2 | 4 | A | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | x 2 | M8 x 25 x 8 | M8 x 8 | Ø19 x 8 | M5 x 1 |




## 2

| K | L |
|---|---|
| x 2 | M3 x 15 x 4 |










## 3

| 7 | A | E | F |
|---|---|---|---|
| x 3 | M8 x 25 x 6 | Ø19 x 6 | M5 x 1 |




## 4

| 3 | B | D | E | F |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | M8 x 60 x 4 | M8 x 4 | Ø19 x 4 | M5 x 1 |










## 5 x 24

| 9 | 10 |
|---|---|
| x 1 | x 2 |




## 6 x 12










## 7

| 8 | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|
| x 2 | x 4 | M6 x 25 x 4 | x 4 | M4 x 1 |






## 8

| 5 | 6 | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 1 | M8 x 20 x 8 | M8 x 8 | Ø19 x 8 | M5 x 1 |




## 9




## 10 x 12








## 11

