

Assemble Instruction




Parts List



HardwareList


A	M6*90	18	F		2
B	M10*15	18	G	M4*15	8
C	M8*30	20	H	M4*30	32
D	M6*40	4			1
E	M8*18	4			

Step 1



A	M6*70	10
B	M10*15	10
C	M8*30	12


Step 2



x2


C	M8*30	4			
E	M8*18	4	F		2
D	M6*30	4	G	M4*15	8

Step 4



H	M4*30	32

Step 3



A	M6*70	8
B	M10*15	8
C	M8*30	4

