
# EASE




1/8









2/8

2130/EASE/260326/




3/8


| | |
|---|---|
| 1  x 1 | 2  x 1 |
| 3  x 1 | 4  x 1 |
| 5  x 1 | 6R  x 1 |
| 6L  x 1 | 7  x 5 |

| G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|
|  M6 x 25 |  M6 x 16 |  M6 x 20 |  |  |
| x 4 | x 4 | x 2 | x 1 | x 4 |


4/8

2130/EASE/260326/


!


2
1a
2
1b


2


2
x 1
2
1

1


1
x 1
7
x 5
1
1
7

3


3
x 1
6R
x 1
6L
x 1
I
M6 x 20
x 2
J
x 1
3
6R
6L
7
3
I
J












4


4
x 1
G
M6 x 25
x 4
J
x 1
K
x 4
4
6R
6L
1a
4
1b
J
G
K
4

6


5
2

5


5
x 1
H
M6 x 16
x 4
J
x 1
4
5
1a
4
1b
5
H
J

!

