


TERNAS









1/18

!



2/18



3/18

1	2	3	4
x 2	x 2	x 2	x 2

5	6	7	8	9
x 4	x 6	x 1	x 1	x 1

10	11	12	13	14
x 1	x 2	x 2	x 2	x 1

15	16	17	18	19
x 2	x 1	x 1	x 1	x 3

20	21	22	23	24
x 2	x 2	x 2	x 2	x 2

25	26	27	28	A
x 4	x 2	x 1	x 2	M8 x 30 x 52

B	C	D	E	F
M6 x 80 x 40	x 40	M6 x 30 x 6	x 6	M6 x 80 x 2

G	H	I	J	K
M6 x 70 x 10	M6 x 50 x 4	M3.5 x 30 x 78	M12 x 60 x 4	x 12


L	M	N	O	P
x 12	x 8	M3.5 x 16 x 16	M4 x 45 x 4	x 1

Q	R	S	T1	T2
x 53	M7 x 50 x 12	x 2	x 2	M4 x 50 x 2

1


5	6	7	8	9
x 4	x 6	x 1	x 1	x 1

10	11	12	16	A
x 1	x 2	x 2	x 1	M8 x 30 x 44




2 x 2

1	2	3	4	B	C	P
x 1	x 1	x 1	x 1	M6 x 80 x 10	x 10	x 1




3

B	C	P
M6 x 80		
x 12	x 12	x 1



4


F	P
M6 x 80	
x 2	x 1



8/18


5

13	D	E	P
	M6 x 30		
x 2	x 6	x 6	x 2



6


B	C	P
M6 x 80		
x 8	x 8	x 1



9/18


7

14	15	27	G	P
			M6 x 70	
x 1	x 2	x 1	x 4	x 1




9

J
M12 x 60
x 4



8


17	18	19	P	R
				M7 x 50
x 1	x 1	x 3	x 1	x 12



10/18

10

I
M3.5 x 30
x 8




11/18

11

H — M6 x 50 — x 4


P — x 1



13

28 — x 2


I — M3.5 x 30 — x 68



12

G — M6 x 70 — x 6


P — x 1



14

I — M3.5 x 30 — x 2

S — x 2




15 x 2

22 — x 1

23 — x 1


24 — x 1

A — M8 x 30 — x 4



17 x 2

O — M4 x 45 — x 4




16 x 2

20 — x 1


21 — x 1

K — x 6




18 x 2

L — x 1




19 x 2


25	26
x 2	x 1



21 x 2


M	N
x 4	M3.5 x 16 x 8







20 x 2

L
x 5









22

Q
x 53







23

T_1	T_2
x 2	M4 x 50 x 2







24

