
EASE




1/8








2/8

2130/EASE/260326/



3/8


1  x 1	2  x 1
3  x 1	4  x 1
5  x 1	6R  x 1
6L  x 1	7  x 5

G	H	I	J	K
 M6 x 25	 M6 x 16	 M6 x 20		
x 4	x 4	x 2	x 1	x 4


4/8

2130/EASE/260326/


!


2
1a
2
1b


2


2
x 1
2
1


1


1
x 1
7
x 5
1
1
7


3


3
x 1
6R
x 1
6L
x 1
I
M6 x 20
x 2
J
x 1
3
6R
6L
7
3
I
J


4


4
x 1
G
M6 x 25
x 4
J
x 1
K
x 4
4
6R
6L
1a
4
1b
J
G
K
4

6


5
2

5


5
x 1
H
M6 x 16
x 4
J
x 1
4
5
1a
4
1b
5
H
J

!

