


CHIEF







25'
1



A
H
CR
B
CL
D
K
E
F
G x 5


A
x 1
B
x 1
CR
x 1
CL
x 1
D
x 1
E
x 1
K
x 1
F
x 1
G
x 5
H
x 1
M20
M6 x 20
x 4
M25
M6 x 25
x 8
N45
M8 x 45
x 4
I
x 4
L
M6
x 1


!


E
1a
E
1b


2


E
x 1
K
x 1
K
E
F


1


F
x 1
G
x 5
F
F
G


3


A
x 1
H
x 1
M25
M6
x
25
x 4
L
M6
x 1
A
H
1a
A
1b
L
M25
A
H


4


B
x 1
D
x 1
M20
M6
x
20
x 4
L
M6
x 1
B
D
1
B
2
D
M20
L


4


CR
x 1
CL
x 1
N45
M8
x
45
x 4
I
x 4
L
M6
x 1
A
CL
CR
B
1a
L
N45
C
1b
C
I


5


M25
M6
x
25
x 4
L
M6
x 1
B
H
A
1
B
2
L
M25
H


5



!



!



2441/CHIEF/180725/