
























3






4



5



6




Dokręcać z siłą 5 Nm



Tighten with force of 5 Nm

# INSTRUKCJA SKRĘCANIA STELAŻU



|      |       |
|------|-------|
| 14   | 8     |
| 13   | 4     |
| 12   | 2     |
| 11   | 8     |
| 10   | 12    |
| 9    | 1L+1P |
| 8    | 34    |
| 7    | 17    |
| 6    | 34    |
| 5    | 1     |
| 4    | 1     |
| 3    | 2     |
| 2    | 4     |
| 1    | 1     |
| POZ. | SZTUK |

# Instrukcja montażu / Assembly instruction

LOZ/160/B

