




SOLID










A  x 1	B  x 1	CL  x 1
CR  x 1	D  x 1	E  x 1
F  x 1	G  x 5	H  x 4
I  x 4	J  x 2	K  x 2
L  x 4	M  x 1	N  x 4


1

A	C_L	C_R	I	M
x 1	x 1	x 1	M6 x 25 x 4	x 1




2

B	J	K	L	M
x 1	M6 x 35 x 2	M6 x 35 x 2	x 4	x 1




3

B	J	K	L	M
x 1	M6 x 35 x 2	M6 x 35 x 2	x 4	x 1




4

A	C_L	C_R	I	M
x 1	x 1	x 1	M6 x 25 x 4	x 1




5

N
x 4




6

D	H	M
x 1	M6 x 20 x 4	x 1




7

F	G
x 1	x 5




8

E
x 1



9



!

