


ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


PART LIST



A x 01



B x 01


C x 02



D x 02


F x 01



I x 01



E x 01



K x 01



J x 01



G x 02



H x 04



L x 01



M x 01


N x 01



O x 01



P x 02



S x 01



T x 02



Q x 01


Y x 04




X x 02


Z x 02


V x 01


W x 04

HARDWARE LIST

1	 6x35	X 22
2	 6x15	X 66
3	 6x16x1	X 88


4		X 6
6		X 8
7		X 4

8	 Nult	X 8
9		X 4
10	 Key	X 1


		X 2

ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


BOX 1




G x 02




D x 02




E x 01




K x 01




J x 01




B x 01



A x 01




I x 01



P x 02




C x 02



O x 01




Q x 01




N x 01




S x 01




H x 03



F x 01




L x 01




M x 01


BOX 2




V x 01




W x 04




Y x 04




X x 02



Z x 02



H x 01




T x 02




Hardware list

ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19




Ⓐ x 01




Ⓑ x 01




Ⓒ x 01




Ⓓ x 01




Ⓔ x 01



Ⓕ x 01



Ⓖ x 01




Ⓗ x 02








1	 6x35	X 7
2	 6x15	X18
3	 6x16x1	X 25
		X 1


4		x 2
6		x 2

STEP 1




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 2




STEP 3



STEP 4




STEP 5




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 6




STEP 7




STEP 8




STEP 9




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19




Ⓘ x 01




Ⓙ x 01




Ⓒ x 01




Ⓓ x 01




Ⓚ x 01



Ⓛ x 01



Ⓖ x 01



Ⓗ x 02








1	6x35	X 7
2	6x15	X18
3	6x16x1	X 25
		X 1


4		x 2
6		x 2

STEP 10




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 11




STEP12



STEP 13




STEP 14




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 15




STEP 16




STEP 17




STEP 18







Ⓜ x 01




Ⓝ x 01




Ⓞ x 01



Ⓢ x 01



Ⓟ x 02



Ⓣ x 02



Ⓠ x 01









2	 6x15	X 22
3	 6x16x1	X 22
		x1

4		x 2
6		x 4
7		x 4


ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 19






STEP 20






ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 21




STEP 22



STEP 23





STEP 24




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19


STEP 25









ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19



Ⓧ x 02



Ⓨ x 04



Ⓩ x 02










1	6x35	x 8
2	6x15	x 8
3	6x16x1	x 16
		x1

STEP 26






STEP 27




STEP 28

x2



ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050014/09-19



Ⓥ x 01



Ⓦ x 04









8	Nult	x8
9		x4
10	Key	x1

STEP 29



STEP 30



FINISH