

















980275



SHSP 250 ASK



1-2-3-4... ○ ○





980275


15.8.17 / 18.11.19




11 19



1/15

 111 102	A	2x
 111 149	A1	24x
 111 103	C	10x
 3,5 x 15 mm	F3	8x
 121 370	G1	44x
 163 007	Z	4x




 112 291	M1	18x
 112 289	N1	18x
 111 300	S0	14x
 111 xxx ø12	V12	14x
 112 220/1 M6 x 10	Q45	6x
 112 616	T3	24x

 117 002	K2	6x
 117 002	SBV	20x
 100cm 112 400	K10	2x
 50cm 112 401	K11	1x
 111 229	F	8x
 111 252	VB23	8x

 111 611 6,3 x 10,5 mm	J2	14x
 112 055	T1	34x
 111 607	L8	24x
 352 302	KP8	22x
 111 052	ø10	1x
 4 x 13mm 121 122	SP13	3x
 121 122	N-D	5x



2352x560x15 2352x560x15 2352x560x15 2352x560x15



2x 2310x484x15

2303x484x2,5 2x 2303x973x2,5




980275

15.8.17 / 18.11.19

11 19


2 / 15

1




A1


3,5 x 15 mm



G1





S0






C

111 103




2




A1

111 149


3




N1




(21)



(4b)





(4a)












N1


112 289



N-D




6,3 x 10,5 mm T1




112 055


3,5 x 15 mm G1




121 370




112 291




111 103





111 300









6



7






8




9



2a






10






2a

7





6



11





12






8




13





14



15



16





980275

15.8.17 / 18.11.19



11 19

8/15

17





2x







18

1x








1x



180°







19



20



21






980275

15.8.17 / 18.11.19




11 19

10/15








22





23







24






25



26









A line drawing of a three-door cabinet. The doors are shown being inserted into the frame from the bottom. Arrows point to the bottom of each door and the corresponding slots in the frame.




1

KP 8







ø 8mm









111 052








o10



SP13
4 X 13mm

121 122





(121 370)	(G 1)	(4x)

Änderungen die dem technischen Fortschritt geschuldet sind behalten wir uns vor !
Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

made by
WIMEX Wohnbedarf// Import Export Handels GmbH/ Postfach 1407/ 49112 Georgsmarienhütte/ Germany