













Dôležité; Důležité; Important; Wichtig

Prečítajte pozorne. Uschovajte na neskoršie použitie

Přečtete pozorne. Uschovejte na příští použití

Read with attention. Keep place to use next application



Lesen aufmerksam. Einlagern auf die nechte Gebrauch




A	x19	B	x5	B1	x4	B3	x4	G2	x26
8x40		8x6x13		8x6x40		15x13		4x40mm	

O1	x8	O2	x8	O9	x1	O10	x6	O13	x2
6x80		10x14		4 mm		7x70		6.5x90	


O13



STABIL : P 7 Indian



	2040	130	18	PCS	
①	2040	130	18	x2	1/1
②	900	130	18	x2	1/1
①R14	1680	60	40	x2	1/1
①R15	1680	60	40	x2	1/1
①R16	2040	60	40	x1	1/1
①RB	2000	40	30	x2	1/1
①RC	840	45	25	x3	1/1
①RI	100	40	30	x6	1/1
				x1	1/1





STABIL : P 7 Indian

A	x18
8x40	

B	x4
8x13	

B1	x4
8x40	








B3	x4
15x13	



G2	x6
4x40mm	


O2	x8
14x14	


O10	x6
7x70	






STABIL : P 7 Indian


G2	x20
4x40mm	
	

O1	x8
M6x80	
	



O13	x2
M6.5x90	
	





I




⊗



II




R14




O13



O9



VI



III




O1

O1

R14


R15



R14

R15

IV




130

RB

1

II



R14

R15

4/4