


WFL T04



A


4x25

18




B

10




C

4




D




2

E




1



A


4x25

10



B


10



C


4

D





2



E











1



X







Przy przemieszczaniu mebli należy zabezpieczyć wszystkie elementy tapicerowane przed uszkodzeniem mechanicznym.




Przy rozpakowywaniu nie wolno używać ostrych, niebezpiecznych narzędzi.



Podczas przenoszenia trzymać za stałe elementy konstrukcyjne.



Mebłe użytkowane powinny być zgodnie z ich przeznaczeniem.



Mebłe należy zabezpieczać przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.



Mebłe ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1 m od grzejników.



Niedozwolone jest siadanie na podłokietnikach, oparciach oraz miękkich elementach konstrukcyjnych.



Niedozwolone jest powodowanie dużego obciążenia w miejscach do tego nie przystosowanych.



Mebłe należy przechowywać w pomieszczeniach o temp. 15-30°C oraz wilgotności 40-70 %.