

## **Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom článku 73714**

Tento článok je kovovým krytom na odpadkové koše a mal by byť používaný iba ako taký.

Pozor, riziko úrazu! Vždy sa uistite, že je článok pevne stojací. Umiestnite článok na chránené a rovné miesto.

Aby sa predišlo skrúteniu častí vplyvom vonkajších faktorov, ako je vietor, odporúča sa kovový kryt na odpadkové koše ukotviť k zemi. Pozor!: Uistite sa, že v zemi nie sú položené žiadne káble ani vedenia. Nechajte to skontrolovať odborníkom!

Pozor, riziko úrazu! Tento článok nie je pomôckou na stúpanie, nestúpajte ani neskáčte na článok!

Pozor, riziko úrazu! Tento článok nesmie byť používaný na hranie alebo lezenie. Pozor, riziko udusenía! Obalový materiál, ako plastové vrecká, nepatrí do rúk deťom. Držte mimo dosah dojčiat a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Riziko prehltnutia! Pozor, tento článok môže obsahovať malé diely, ktoré je možné prehltnúť! Držte malé diely mimo dosah detí!

Pravidelne každé 3-6 mesiacov kontrolujte článok na poškodenie a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sú zistené poškodenia, článok už nesmie byť používaný!

Používajte tento článok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neštandardné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z neštandardného použitia.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred tým, ako začnete článok zostavovať a používať. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a pre bezpečnosť vášho výrobku, dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Na čistenie:

- Čistá voda, prípadne s čo najviac neutrálnymi čistiacimi prostriedkami (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívajte kyslé alebo silne alkalické čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte prostriedky s neznámym zložením.
- Povrchová teplota by počas čistenia mala byť maximálne 25 °C.
- Pozor: Nikdy nečistite na priamom slnečnom svetle.
- Používajte iba mäkké, čisté a nepoškrábajúce utierky a špongie.
- Bezprostredne po každom čistiacom procese opláchnite čistou vodou.
- Nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe!