

Scheuertouren: 35000 Pilingbildung: 4/5 Abriebfestigkeit: 4-5 Die Kopfstützen können nur da platziert werden wie auf den Produktbildern abgebildet.