




ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANTEILUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MANUAL DE MONTAJE
ISTRUCOES DE MONTAGEM
UPUTE ZA MONTAŽU
KURULUM TALIMATLAN

BASSO 2DL.URC_URC.2DL

Version: 17-09-2025



				PCS	
1	1000	620	190	1	1/2
2	1000	620	190	1	2/2
3	1000	470	230	1	1/2
3	1000	470	230	1	2/2
4	920	170	660	1	1/2
5	400	400	150	1	1/2
6	1000	430	770	1	1/2
7	1270	430	1000	1	2/2
8	920	170	660	1	2/2

BEFORE
READ THE ATTACHED
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

AVANT DE
COMMENCER, SE
REPORTER AUX
CONSEILS
DE MONTAGE EN
ANNEXE

AVANTI DI
COMINCIARE
RIPORTATE AGLI
CONSIGLI DI
MONTAGGIO

VOR DIE
MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN
FOLGEN

ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS
CONSEJOS PARA EL
MONTAJE

ANTES DE
COMERCAR, ADIARSE
AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO

PRIJE POČETKA
MONTAŽE
MOLIMO PAŽLJIVO
UPUTE
ZA MONTAŽU

MONTAJ TALIMATLARI
TESLIM ÖNCE OKUYUN
LÜTFEN

A x4

A1 x12

WS M6x20

A2 x9

A3 x2

WP M6x40

A4 x3

WP M6x50

A5 x7

US 5x40

A6 x6

US 5x30

A7 x6

WP M6x80

A8 x2

A9 x11

f:30

E x6

h:25

E1 x5


h:70















OSTRZEŻENIE: Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

WARNING: Die zugänglichen Kabel, elektrische Leitungen, Schnüre, Schleifen usw. stellen das Erdrasselungsrisiko bei Kindern dar. Die zugänglichen Elemente solcher Art sollen immer außer der Reichweite von Kindern sein.


WARNING: Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons ... present a risk of strangulation for the young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.

ATTENTION : les cables, fils électriques, cordes, ficelles, rubans ... accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants





3



A1 x4



WS M6x20

A3 x2




WP M6x40

A5 x2







US 5x40


A8 x2



A1+A8



4



A2 x3






A4 x3




WP M6x50




A2+A4



5



2DL.URC





A2 x3




A7 x3



WP M6x80



6



2DL.URC

A6 x4



US 5x30



E x4







h:25

A9 x4




f:30











A x2	
------	--



A1 x4




WS M6x20



9



URC.2DL



A1 x4



WS M6x20

A3 x2




WP M6x40

A5 x2



US 5x40


A8 x2




A2+A4

A2

A4



10



URC.2DL

A1 x4



WS M6x20

A3 x2




WP M6x40

A5 x2






US 5x40

A8 x2



A1+A8



11



URC.2DL



A2 x3




A4 x3



WP M6x50



A2+A4



12



URC.2DL




A2 x3



A7 x3




WP M6x80



13



URC.2DL






A6 x4



A9 x4



E x4



14




URC.2DL

A x2



A1 x4






A+A1

A





A1






A1





URC.2DL





0-6

