


ASSEMBLY INSTRUCTION

27290008/01

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
AT-4600 Wels
Austria





DEUTSCH

Bitte benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugeordneten Zweck.

Holz als hygroskopisches Naturprodukt ist natürlichen Schwankungen (Temperatur, Feuchtigkeit) ausgesetzt. Veränderungen in Form und Farbe je nach Holzart, Bauweise und Standort sind normal.

Optimales Raumklima: 18-21°C, 45-55% Luftfeuchte.

FRANÇAIS

Utiliser uniquement le produit pour son usage prévu!

Comme produit naturel hygroscopique, exposé à des variations naturelles (température, humidité). Modifications normales de forme et couleur selon le type de bois, de construction et de lieu.

Climat intérieur optimal : 18-21°C, 45-55 % d'humidité.

ITALIANO

Utilizzare il prodotto unicamente per la destinazione d'uso prevista.

Questo prodotto è, per via delle sue naturali proprietà igroscopiche, soggetto a variazioni naturali di forma e colore in funzione del tipo di legno, della struttura e del suo posizionamento (oscillazioni di temperatura e umidità).

Condizioni ideali: 18-21°C, 45-55% di umidità.

ENGLISH

Use the product for its intended purpose only!

As wood is a hygroscopic natural product it is depending on shifts in temperature and humidity. Range depending on type of wood, construction, and place of location.

Optimum conditions: temp.: 18-21°C (64-70°F), air humidity: 45-55%.

NEDERLANDS

Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is!

Aangezien hout een hygroskopisch natuurproduct is, is dit vatbaar voor verandering in temperatuur en luchtvochtigheid.

De optimale omstandigheden zijn tussen de 18 - 21 graden celcius. (64 - 70 graden F) en een luchtvochtigheid van tussen de 45% en 55%.

Pflegehinweise • Care Instructions • Conseil d'entretien • Onderhoudsinstructies • Istruzioni per l'uso

DEUTSCH

STOFF

Regelmäßig absaugen. Keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden. Flüssigkeiten sofort von Naht zu Naht aufnehmen. Tipp: Destilliertes Wasser verwenden – verursacht keine Kalkflecken.

METALL

Einfach mit feuchtem Tuch abwischen, danach trocken reiben. Bei Chrom und Kupfer regelmäßig mit speziellen Pflegemittel polieren.

LACKIERTES HOLZ

Mit Staubtuch abstauben. Regelmäßig mit feuchtem Tuch in Richtung der Maserung abwischen. Dauernässe vermeiden.

FRANÇAIS

TISSU

Passer régulièrement l'aspirateur. Ne pas utiliser de nettoyant à base de solvant. Retirer les liquides immédiatement de couture à couture. Astuce : utiliser de l'eau distillée – ne produit pas de tâche de calcaire.

MÉTAL

Nettoyer avec un chiffon humide. Frotter ensuite pour sécher. Pour le chrome et le cuivre, polir régulièrement avec un produit d'entretien spécial.

BOIS PEINT

Dépoussiérer avec un chiffon. Essuyer régulièrement avec un chiffon humide dans le sens des veinures. Eviter le dépôt durable d'humidité.

ITALIANO

TESSUTO

Pulire regolarmente con aspirapolvere. Non utilizzare solventi o detergenti contenenti sostanze solventi. Asciugare eventuali liquidi immediatamente, da cucitura a cucitura. Consiglio: utilizzare acqua distillata per evitare macchie calcaree.

METALLO

Pulire con un semplice panno umido e asciugare. Per la pulizia di rame e superfici cromate utilizzare regolarmente detergenti specifici.

LEGNO VERNICIATO

Pulire con un panno per la rimozione della polvere. Pulire periodicamente e con regolarità con un panno umido, in direzione delle venature del legno. Evitare bagnato e umidità persistenti.

ENGLISH

FABRIC

Use vacuum cleaner regularly. Do not use any solvent containing cleaning agent. Take off spilled liquids immediately from seam to seam at best. Use distilled/purified water to avoid chalk stains.

METAL

Use slightly wet cloth for regular cleaning. Dry afterwards immediately. Periodically use special cleaning agents especially for chromium and copper.

PAINTED WOOD

Dust off regularly. Use slightly wet cloth once in a while. Cleaning shall be performed in the direction of the wood texture. Avoid stagnant moisture.

NEDERLANDS

STOF

Regelmatig met een stofzuiger reinigen. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Gemorste vloeistoffen direct afnemen van naad tot naad. Tip: gebruik gedestilleerd water voor de reiniging zodat er geen kalkvlekken op het artikel zichtbaar worden.


METAAL

Met een vochtige doek schoonmaken en daarna met een droge doek afnemen. Bij chroom en koper regelmatig met speciale reinigingsmiddelen behandelen.




GESCHILDERD HOUT

Stof het product met enige regelmaat af. Gebruik van tijd tot tijd een vochtige doek om het product schoon te maken. Voer de reiniging altijd uit in de richting van de houtstructuur. Vermijd stagnerende vocht.


3



4



(1) x1



(2) x1




(3) x2



A x6
6 x20mm



B x6
6 x16 x1.2mm




C x4
8 x35mm




D x4
8 x13 x2




E x4
8 x17 x2




F x1
m4



G x1
m5



1



2

