




ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANTEILUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MANUAL DE MONTAJE
ISTRUCOES DE MONTAGEM
UPUTE ZA MONTAŽU
KURULUM TALIMATLAN



BOLOGNA 140x200

Version: 04-02-2025



LP				PCS	
1	1460	1140	106	1	1/3
2	1400	550	90	1	1/3
3	2014	174	61	2	2/3
4	1356	174	61	2	2/3
5	1351	987	3	2	1/3
6	2000	1400	147	1	2/3
7	2000	1400	190	1	3/3
8	2000	1400	30	1	1/3

BEFORE
READ THE ATTACHED
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

AVANT DE
COMMENCER, SE
REPORTER AUX
CONSEILS
DE MONTAGE EN
ANNEXE

AVANTI DI
COMINCIARE
RIPORTATE AGLI
CONSIGLI DI
MONTAGGIO

VOR DIE
MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN
FOLGEN

ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS
CONSEJOS PARA EL
MONTAJE

ANTES DE
COMERCAR, ADIARSE
AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO

PRIJE POČETKA
MONTAŽE
MOLIMO PAŽLJIVO
UPUTE
ZA MONTAŽU

MONTAJ TALIMATLARI
TESLİM ÖNCE OKUYUN
LÜTFEN



A x4 US 5x30	A1 x4 US 5x50	A2 x12 UP 5x20	A3 x22 WP M6x20	A4 x12 WP M6x60	A5 x12
A6 x4 	A7 x4 	A8 x8 	A9 x1 L-1350 18x5	A10 x4 	A11 x2 FS = 900N
A12 x1 	A13 x1 	A14 x4 WOI M6x40	E x4 H:25	E1 x4 	

OSTRZEŻENIE: Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

WARNUNG: Die zugänglichen Kabel, elektrische Leitungen, Schnüre, Schleifen usw. stellen ein Erdrasselungsrisiko bei Kindern dar. Die zugänglichen Elemente solcher Art sollen immer außer der Reichweite von Kindern sein.

WARNING: Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons ...present a risk of strangulation for the young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.

ATTENTION : les cables, fils électriques, cordes, ficelles, rubans ... accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants



1


PZ2

A x2

E x2

US 5x30

H 25



2


PZ2





A x2

E x2

US 5x30

H 25





5

PZ2

A4 x6


A5 x6



WP M6x60



M8



6

PZ3









A3 x3

A12 x1

A13 x1



WP M6x20



7

PZ3

A4 x6




WP M6x60

A5 x6



M8



8


PZ3

A3 x3













WP M6x20

A12 x1



A13 x1

**I****II**



11



PZ3

A3 x4



WP M6x20

7/13

I



12






PZ3



A3 x4













WP M6x20


I


















0-6

