


ARLINGTON



A




B x 4




1/5

A

A	B	C	D
x 1	x 2	x 2	x 1







E	F	G
M6 x 12	M6 x 65	
x 12	x 8	x 1

2/5

1


A	C	E	G
		M6 x 12	
x 1	x 2	x 8	x 1






2


B	D	E	F	G
		M6 x 12	M6 x 65	
x 2	x 1	x 4	x 8	x 1








3/5

B x 4

A	B	C	D
			
x 1	x 2	x 2	x 1








E	G	H	I
 M6 x 12		 M6 x 30	 M6 x 40
x 4	x 1	x 4	x 4

1

B	C	D	E	G	H
			 M6 x 12		 M6 x 30
x 2	x 2	x 1	x 4	x 1	x 4







2

A	I	G
	 M6 x 40	
x 1	x 4	x 1

