



SALTON










1	2	3
x 1	x 1	x 1
4	5	6
x 1	x 1	x 1
7	8	9
x 1	x 4	x 2
10	11	12
x 4	x 2	x 2

A	B	C	D	E	F
x 20	M4 x 40 x 11	M3 x 30 x 24	x 16	x 2	x 2


1

A	2	3
x 16	x 1	x 1




2

B	4	5	6
M4 x 40			
x 6	x 1	x 1	x 1




3

B	1
M4 x 40	
x 5	x 1




4

C	8
M3 x 30	
x 8	x 4




5

D	7
x 16	x 1




7 x 2

11	12	C
		M3 x 30
x 1	x 1	x 4




6 x 2

9	10	C
		M3 x 30
x 1	x 2	x 4





8 x 2

E	F
x 1	x 1




9





!



2254/SALTON/080824/