

# SERVICEKARTE


Modellname:  
Bett BE-0571 140x200

Modellnummer:  
1055710101

Ausführung:  
Fichte eichefarbig bernstein



Information zur Reklamationsbearbeitung  
Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer Ausführung  
Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an



Unser Direkt für Beschlagteile  
Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne unter Tel. Nr. 095035033120 erreichen, oder  
Sie können diese Servicekarte auch direkt  
an folgende Nummer faxen 09503 503320 oder schicken Sie eine E-mail mit der Art Nr  
der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Anghabe der Fehimenge an  
info@3s-frankenmoebel.de

Binnen 48 Stunden nach Erhalt ist fehlende Beschlagteil an Sie unterwegs  
Sollten Sie eine andere Beanstandung an ihrem Möbelstück haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus  
Das defekte oder fehlende Beschlagteil können Sie auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die  
Stückzahl der Fehimenge an.

Filz




x4

∅12x100	35x35x90		∅3,5x30	M6x60		∅6x70				SW4	∅4x50
Ax4	BX4	CX2	DX44	Ex12	Fx2	Gx8	x8	x13	x1	x1	x10


Grund der Beanstandung.....  
Name:.....Telefon:.....  
PLZ:.....Ort:.....Strasse:.....Haus-Nr:.....

# MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

## BETT 0571 METALL GESTELL




40 Minuten




	Anzahl	Bezeichnung
1	2	Seitenbalken
2	1	Fussbalken
3	1	Kopfbalken
4	2	Kopfteil leisten
5	2	Kopfteil halter
6	1	Stutzfuss
7	1	Mittelsteg


Ø12x100	35x35x90		Ø3,5x30	M6x60		Ø6x70		SW4	Filz
<b>Ax4</b>	<b>Bx4</b>	<b>Cx2</b>	<b>Dx38</b>	<b>Ex12</b>	<b>Fx2</b>	<b>Gx2</b>	<b>x8</b>	<b>x1</b>	<b>x4</b>

1




2






3

M6x60		
Ex12	x4	x4



4



	Ø3,5x30	ø6x70
Fx2	Dx6	Gx2