






Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune



<https://quefairedemesdechets.fr>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 2LSES00004
2LSES00005
2LSES00028
2LSES00029
2LSES00006 | Weiß
Anthrazit
Lindberg-Eiche
Kaschmir
Ast-Eiche |
| 2 | 2RSES00004
2RSES00005
2RSES00028
2RSES00029
2LSES00006 | Weiß
Anthrazit
Lindberg-Eiche
Kaschmir
Ast-Eiche |
| 3 | 2OQUSM0000 | Silber |
| 4 | 2XQUS00003 | Silber |
| 5 | 2XRW841029 | Silber |
| 6 | 2XFTSM0034 | Alu |
| 7 | 2XFTM82186 | Alu |
| 8 | 4GEL719100 | Glas |




Seitenverkehrte Spiegeltürmontage ist ebenfalls möglich.
Inverted mirror door mounting is also possible.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

5MAN771320 S1 27/26







Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune



<https://quefairedemesdechets.fr>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.










- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 2LSES00004
2LSES00005
2LSES00028
2LSES00029
2LSES00006 | Weiß
Anthrazit
Lindberg-Eiche
Kaschmir
Ast-Eiche |
| 2 | 2RSES00004
2RSES00005
2RSES00028
2RSES00029
2LSES00006 | Weiß
Anthrazit
Lindberg-Eiche
Kaschmir
Ast-Eiche |
| 3 | 2OQUSM0001 | Silber |
| 4 | 2XQUS00005 | Silber |
| 5 | 2XRW841129 | Silber |
| 6 | 2XFTM82185 | Alu |
| 7 | 4GEL829530 | Glas |



Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com





5MAN771320 S2 27/26

1  4BB1500003	2  4BB1515000	3  Ø20mm Silber 4BB0020002	4  4BB3510515	5 Softclose  4BB3510516	6  Ø3,5x13mm 4SK3.5X130	7  4BB3710504	8  2BB010X003	9  4SL2872810
8 x	8 x	4 x	2 x	2 x	8 x	4 x	4 x	8 x




10  x15 Ø1,2x20mm 4XBN1.2X20	11  4XBB855501	12  Ø4,0x15mm	13  Ø5,0x60mm	14  4XBB855501	15  Ø8mm	16  4XBB855501	17  4XBB855501	18  4SL0826910
1 x	2 x	4 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

19  4SL0834729	20  4SLBS08100	21  4BB8046X25 Alu Matt 4BB0833820 Schwarz Matt	22  Ø3,0x12mm 4SK3.0X120
1 x	1 x	2 x	4 x



1




2




3







4




10
 x15
Ø1,2x20mm
4XBN1.2X20
1 x




5



19	20
	
4SL0834729	4SLBS08100
1 x	1 x

VDC 0100-701
IEC 60364-7-701!

Eine defekte Elektrobox
ist vollständig durch eine
neue Box zu ersetzen.




The trafo-box cannot be
repaired and must be
replaced.

4SL0834729
MAX. 16 A
230 V ~ 50Hz

6


6.1

1x







6.2

1x



6.3

2x






18




4SL0826910

2 x

7




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
Top edge of finished floor






13	14	15
4XBB855501		
2 x	2 x	2 x

8




16	17
4XBB855501	
2 x	2 x


9









10



4	5 Softclose	6
4BB3510515	4BB3510516	Ø3,5x13mm
2 x	2 x	8 x





8	21	22
2BB010X003	4BB8046X25 Alu Matt 4BB0833820 Schwarz Matt	Ø3,0x12mm
4 x	2 x	4 x





5MAN771320 S8 27/26



11



Scharniereinstellung Hinge adjustment




Lösen der Scharniere Release of the hinges




12

12.1



Oberfläche sauber, trocken, staub- und fettfrei!
Surface clean, dry, free of dust and grease!

12.2




3



Ø20mm
Silber
4BB0020002

4 x






Austausch LED-Profil/ Change of LED-profile

Achtung:

Vor dem LED-Austausch Spiegeltüren und Glasböden aus dem Schrank entfernen!


Attention:

Remove mirror door and glass from the cupboard before changing the LED-stripe!




1


1.1




1.2



1.3




1.4




2

2.1




2.1




2.3

2.2


2.1



2.2




2.3




Klebereste entfernen/
Remove adhesive residues

3



4SLPL77132


1 x






4SLPL77131

1 x

3.1




3.2




1


1.1



1.2



1.3



1.4

