Modellname: **LISSABON**

VITRINE
ART:LSO3FT10

Information zur Reklamationsbearbeitung:
Geben Sie bitte bei Reklamationen Modellnumer, Type sowie die Ersatzteilnummer der benötigten Baüteile an. Ebenfalls müssen Sie Ihre Auftragsnummer angeben.

SERVICEKARTE Möbelteile



COLLI 1/1	
A	1929 x 351 x 16
B	1929 x 351 x 16
C	415 x 321 x 16
D	416 x 330 x 16
E	416 x 330 x 16
F	416 x 100 x 16
G	723 x 45 x 16
H	450 x 373 x 22
I	450 x 373 x 22
J	723 x 27 x 18
K	639 x 446 x 18
L	639 x 446 x 18
M	1943 x 430 x 2,5
N	723 x 414 x 2,5
O	695 x 412 x 4 GLASS
P	695 x 160 x 4 GLASS
Q	406 x 260 x 5 GLASS

15.06.2023

Sollte wirklich mal ein Kleinteil fehlen, so wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.
Das defekte oder fehlende Kleinteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen.
Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.
Sie erhalten dann in kürzester Zeit die Ergänzung.

Grund der Beanstandung :.....
Name :..... Telefon :..... Kunden Nr :..... Kommissions-AB.-Nr :.....
PZL :..... Ort :..... Strasse :..... Haus-Nr :.....

Modellname: LISSABON

VITRINE
ART:LSO3FT10

Information zur Reklamationsbearbeitung:
Geben Sie bitte bei Reklamationen Modellnumer, Type sowie die Ersatzteilnummer der benötigten Baüteile an. Ebenfalls müssen Sie Ihre Auftragsnummer angeben.

SERVICEKARTE Beschlage



Sollte wirklich mal ein Kleinteil fehlen, so wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.
Das defekte oder fehlende Kleinteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen.
Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.
Sie erhalten dann in kürzester Zeit die Ergänzung.

Grund der Beanstandung :.....
Name :..... Telefon :..... Kunden Nr :..... Kommissions-AB.-Nr :.....
PZL :..... Ort :..... Strasse :..... Haus-Nr :.....